

(Ohne ICSP; die ICSP-Bauteile sind gebrückt)

Jumper JP2 auf 2-3 setzen

WDc04b1f-RM
HoWl\HR

close GND gemeinsam

LED JP-1

100µF

100µF +

Fuse

UB DCC

ICSP

RM

Prag

P5/2

D 8 MHz

1 2 1 3 4

18F4420

6N137

5

1

ULN28Q3a

JP 2

1000µF

Relais

RN 1.8k

PC847

RN 10k

PC847

Rückmelder

WDc04b1f-RM - ICSP
HoWl\HR

UB = 15V-24V~
16V-24V=

(Brücke entfällt wenn kein ACK)

Bestückung ohne ACK

